

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № 317 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города ООО ЖРСУ 12

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов с членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Школкин И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно все хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетворительно все хорошо

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно

е) подвальные помещения удовлетворительно

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно

з) система центрального отопления удовлетворительно (все хорошо)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно (все хорошо)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство: нет (нет самодельных устройств)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется как ремонт артезианской скважины, так и ремонт  
бакамов, неисправных труб и др.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Рахматов С.А.  
Школьников И.И.  
Левин В.К.