

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Сентябрь » 20014 г.

Дом № 313 или строение (корпус) а

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города «Вос. Эрсун»

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен панель

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов с.к.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайловой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. кап. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

уров. (треб. кап. ремонт)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт
крыши, труб чр, сантехника
форты устья, электропроводки и
пересечение шов*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Тришатов С.К.
Мухомин К.В.
Левин В.Н.*