

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 34 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города Кокшетау

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен каменный

Число этажей 9 наличие подвала без подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С. И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Федорова Г.

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания кап. ремонт 2018г.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отпления Фебучева кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуется каа. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена.

Выводы и предложения.

*Требуется каа. ремонт труб 2/10,
теплообменники.*

Председатель комиссии

В. Рагужев С.

Члены комиссии

И. Алексеев С.

Д. В. Ф. Фурезка Г.