

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 8 или строение (корпус) -

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города Колпа

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен каменщеник

Число этажей 5 наличие подвала нет, железное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радаева С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Астахова Н. В.

и членов местного комитета профсоюза -

в присутствии техника Александров С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша каш. покрытие 2017г.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуемая каш. покрытие

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуемая каш. покрытие

з) система центрального отопления Требуемая каш. покрытие

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *Требуется сан. ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт фасада, обшивки, ступ. ЧО, электропроводки.*

Председатель комиссии

*Вед. Родионов С.И.*

Члены комиссии

*Вед. Алексеев С.  
Вед. Астахова И.Е.*