

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 333 или строение (корпус) Октябрь 2008 г.

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Калуга

## Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен ккермит

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радшабова С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеевой С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется капитальный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуется капитальный ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения Требуется капитальный ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления Требуется капитальный ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется капитальный ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство: \_\_\_\_\_

*Требуется как раньше*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Требуется как раньше кровли, фасада, цокольного помещения, трубы дымоходной трубы, электропроводки.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*В. Радлов С.К.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Ю. Алексеев С.*