

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2020 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города Иркутск г. Железня

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен панельный

Число этажей 2 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжников С. Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жукова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уб. квал. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания уб. квал. ремонт и герметизация швов

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения уб

ж) отмостка вокруг здания уб. квал. ремонт

з) система центрального отопления уб. квал. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уб

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Требуется ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены.*

Выводы и предложения.

*Требуется ремонт котельных, ремонт ЧУО, обеспечить электроснабжением и укреплением фасада.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Раднапов С.П.*

*Железнов С.И.*

*Левин В.И.*