

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2000 г.

Дом № 333 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города № 12 2 Тюмени

## Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала шестое

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабова С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Михайлов В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Ред. сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Требуем как раньше

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены.

**Выводы и предложения.**

Требуется как раньше Труб цо и электросетевая.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Раджабов С. Р.  
Мухомов В. И.  
Мухомов В. И.