

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 21 » Сентября 2007 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 5

по ул. (пер.) Мещеряков

Домоуправление № города РРР "ЭРМ 42" 2 Станица

### Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорев С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Сидорев С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. как расколот

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. как расколот стел

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. как расколот

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Требуется сан. раселонг.

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Выводы и предложения.

Требуется сан. раселонг стел досада  
груд 4/0, электропроводки и кровли.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

А. В. Давыдов ст  
Л. Я. Николаев ст  
М. В. Левин ст