

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2022 г.  
Дом № 309к1 или строение (корпус) 1  
по ул. (пер.) Московские  
Домоуправление № города 000, ЭТЧУ 12 г. Кеморо

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельной  
Число этажей 5 наличие повала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руднев С.И.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц


обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется квал. ремонт средств  
электропроводки.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Рахмонов С.Н.

Жекилов В.И.

Мелик В.А.