

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 331 « октябрь » 2011 г.  
или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Московская  
Домоуправление № города 000, ЗРЧУД 2. Жилища

## Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие повала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ведутабов С.К.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жилищник В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания Требуется кам. ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты удов. (окна треб. замены)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. кам. ремонт.

з) система центрального отопления Треб. кам. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется реконструкция

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Треб. кам. ремонт.

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены.






Выводы и предложения.

Требуется как ремонт фасада  
электропровода, отливов, труб цо  
и окон!

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

 Оджонособов С.В.  
 Мурошова Е.М.  
 Неккен Б.Г.