

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2008 г.

Дом № 36 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Славянской

Домоуправление № города 000, ФРСЧ № 2 Тамуш

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет, нормальное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виртабов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Чеснокова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуется утилизировать фасад

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется кап. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

объемы

Выводы и предложения.

Требуется кап. ремонт кровле, фасада, электропроводки

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Кюматов С.Ф.

Чеснокова В.И.

Левин В.Н.