

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Малая

Домоуправление № города 0004 ЗРСУ 124

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен каменной

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гуртаев С.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Иванова И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (удов. как решетки стел.)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. (удов. как решетки стел.)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство: удов (сроч. кон. ремонт проводки)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кон. ремонт стел. фасада
зд. № 1/0, электропроводки

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Дармагов С.А.
Михошина И.И.
Левин В.И.