

АКТ

общего (осенего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 20016 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 5

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города ООО "РСУМ"

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гурмадов С.С.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза:

в присутствии техника Ильминский произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (удов. как район)

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (удов. как район)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. как район)

з) система центрального отопления удов. (удов. как район)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *удов. (удов. сам. решением. ср. возр.)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

удов. сам. решением ср. возр. ср. возр. ср. возр.

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Рудяков С. В.
Мельниченко И. И.
Левин В. И.*