

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 309 или строение (корпус) 1 200 16 г.
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № Города ВСО РСФСР

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фурманов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Школьников И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания удов (Фасадные работы сделаны в этом году)
- д) входные двери и оконные переплеты удов
- е) подвальные помещения удов
- ж) отмостка вокруг здания удов
- з) система центрального отопления удов (работает с начала сезона)
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

нет (нет как ремонт)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется как ремонт стел дома,
Фур Ч/О, теодолитоводов

Э

Председатель комиссии

Члены комиссии

Раушидов С.А. Ф.У.
Исмаилов И.И. Ф.У.
Ревин В.Н. Ф.У.