

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001г.

Дом № 333 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города 000, ЭРСУ №

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагмабов С. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шкобина И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша 4,4 в. (фев. сев. расклев)

б) чердачное помещение и его вентиляция 4,4 в.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания 4,4 в.

г) фасад здания 4,4 в. (фев. сев. расклев 3 балконов)

д) входные двери и оконные переплеты 4,4 в.

е) подвальные помещения 4,4 в.

ж) отмостка вокруг здания 4,4 в.

з) система центрального отопления 4,4 в. (фев. сев. расклев)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные 4,4 в. (фев. сев. расклев)

