

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Семипалатный 200-16

Дом № 5 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Тимирязевская

Домоуправление № города 000, 790412

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гагмаров С.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шквешинской Н.У. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша: удовлетв. (фев. ком. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция: удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: удовлетв.

г) фасад здания: удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты: удовлетв.

е) подвальные помещения: удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания: удовлетв. (фев. ком. ремонт)

з) система центрального отопления: удовлетв. (фев. ком. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло: —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: удовлетв. (фев. ком. ремонт)

2) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство убав (необ. сам. работы)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечено

Выводы и предложения.

Требуется сам. работы по ремонту труб и
от. узлов, в т.ч. в котлах

Председатель комиссии _____

Члены комиссии

Радабаев С. К.
Шквашин А. А.
Ревкин М. А.