

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Сектор 307/1 20016 г.

Дом № 7 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Тяпкина
Домоуправление № города 100, 2940

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен кар. кирпич
Число этажей 9 наличие подвала нет, подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Размабов В.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Шкряпина М.Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (предусмотрены меры по утеплению)

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (предусмотрены меры по утеплению)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. (предусмотрены меры по утеплению)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов. (удовлетворен сам район)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Результат сам. район сравн. сев. район, жидкоотопление

Председатель комиссии _____

Члены комиссии

Раджабов С.К.
Шарипов Н.У.
Совхоз Р.А.