

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 20 18 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Перомышная

Домоуправление № города 000 370 412

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кф. кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рафисов С.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкатуновой С.К. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (Треб. герметизация швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (Треб. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (Треб. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт труб. Ч/о
Электропроводки, ошнорование фидера
зданий, и переносные швы*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

С.К. Рагматов
И.И. Шкарина
В.И. Левин