

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 2017 г.

Дом № 309 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города Влад. Ярослав.

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен каменитый
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мухомовой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. сан. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. сан. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. сан. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (буд. канализация)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется капитальный ремонт кровли, санузла, труб № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, а также переоборудование и переоборудование шовов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Рамазанов С. К.
Ю. Шаткина Н. И.
А. Левина В. И.*