

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 309 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Копра

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен каменитый

Число этажей 5 наличие подвала каменитый

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденко С. С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Алексеева Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов. сам. ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов. сам. ремонт

з) система центрального отопления удов. сам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Проб. сам. решают*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечено*

Выводы и предложения

*Проблемы сам. решают. Протокол, акты, ведомости, спец. комиссия.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*Радомов С. С.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. Алексеев С.*