

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Осень 2008 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Колпа

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен каменный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Действ. сам. работы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ремонт кровли, фасада, кров. системы, печи, что, отключены работы жидкостной разводки.

Председатель комиссии

В. Радченко

Члены комиссии

И. Алексеев