

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 315 или строение (корпус) 5

по ул. (пер.) Московские

Домоуправление № города 117 Колерн.

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен каменный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радскабов С. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Вячеслова С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Доб. сам. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

обеспечены

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Доб. сам. ремонт кровли, водосточной трубы, фасада, окон, лагов. помещений, труд. ст. 10 объектов, теплообменника.

Председатель комиссии

И. Радужев

Члены комиссии

И. Алексеев