

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 2 или строение (корпус) Окей эбъв 200 18

по ул. (пер.) Телекостная

Домоуправление № города Кануга

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радемахов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания Требуется камен. расчистка

з) система центрального отопления Треб. камен. расчистка

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. камен. расчистка

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуем сам. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется сам. ремонт труб Ч/О, отслоба, железно шур, жерновой работы

Председатель комиссии

В. Радченко в.с.

Члены комиссии

В. Александров в.с.