

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2018 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Центральная

Домоуправление № города Кокчетав

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен каменный

Число этажей 5 наличие подвала нет, подвальные

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахмонов Е.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Филиппов В.И.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Алексеева Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется кам. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты Требуется кам. ремонт

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется кам. ремонт

з) система центрального отопления Требуется кам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется кам. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется как раньше

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется как раньше; дровяра, вычистить дворы, обеспечить, для ЦПО нести перевозку.

Председатель комиссии _____

В. Радаев

Члены комиссии _____

*В. Алексеев
Федорьянцев*