

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2019 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 5

по ул. (пер.) Московские

Домоуправление № города №12, 2. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей _____ наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Григорьев С. Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша треб. капит. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания требуется капит. ремонт фасада.

д) входные двери и оконные переплеты удов осле треб. капит. ремонт

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания треб. капит. ремонт

з) система центрального отопления треб. капит. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. капит. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *Фед. сан. ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены.

Выводы и предложения.

Федератив сан. ремонт кровли, фонт №10 и т.д., осветл. стан., дисада электрооборуд.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радченко
Никашова
Левина