

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2019 г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Триштинская

Домоуправление № города 12 2 Жоминя

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагматов С. Ж

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Исмаилов В. И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша пробеден соев. раселов 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты двери удов осево проб. соев. раселов.

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания проб. соев. раселов

з) система центрального отопления проб. соев. раселов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проб. соев. раселов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуется ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ремонт осей, обмуровки, труб ЧТО и водосервога, электропроводки.

Председатель комиссии

Радецкий С.С.

Члены комиссии

Иванов Е.С.

Михайлов В.И.