

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 09 » октябрь 2019 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тимирязевская

Домоуправление № города Изд. 2. Калинин

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С. А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чемпионов В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. кае. ремонт (штукатур)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Треб. кае. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется кае. ремонт

л) отопительные печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о впуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт туалета,
труб ц/о и водопровода где, электро-
проводка.

Председатель комиссии

Радченко С.В.

Члены комиссии

Неломова Е.И.

Кевелев В.А.