

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2000 г.

Дом № 31 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города Ильинск 2. Пермские

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кирпичные

Число этажей 9 наличие подвала нет, подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рыжиков С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Николаев В. В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется укрепление стенов и герметизация швов по сан. регламенту.

д) входные двери и оконные переплеты удов. сан. регламент.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. сан. регламент.

з) система центрального отопления удов. сан. регламент.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется увеличить расходы, ремонт объектов, модернизация

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Рижиков С. В.

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Михайлов В. И.

Ду Сивин В. А.