

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 20010 г.

Дом № 309 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Масловская

Домоуправление № города №12 2 Коммуны

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала штетное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рижжабова С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Александров Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша учев

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания учев

д) входные двери и оконные переплеты учев

е) подвальные помещения учев

ж) отмостка вокруг здания учев

з) система центрального отопления Требуется ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные учев

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

*Требуется сам. ремонт.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечены.*

Выводы и предложения.

*Требуется сам. ремонт теплоустройства.  
Фрукт 4/0*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*В. Рижиков С. К.  
Иванов С. М.  
А. Ливин В. Н.*