

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2010 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Маковское

Домоуправление № города № 12 2 Железные

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжкова С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жиколова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется ком. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется ком. ремонт.

з) система центрального отопления Требуется ком. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элементарные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Требуется как ремонт.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены.*

**Выводы и предложения.**

*Требуется как ремонт насоса  
область, для ч/о электропроводки.*

Председатель комиссии

*Ибрагимов В.И.*

Члены комиссии

*Ибрагимов В.И.*

*Ибрагимов В.И.*