

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » октября 2000 г.

Дом № 315 или строение (корпус) б'
по ул. (пер.) Московская
Домуправление № города ул. 2 Комсомольская

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен пакетовской
Число этажей 9 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Петровой С.Н.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чижових Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Треб. сан. разрешен

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требует сан. разрешения из-за
изъединение стекол.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. сан. разрешен

з) система центрального отопления Треб. сан. разрешен

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Грец - сан. ресурс.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечена

Выводы и предложения.

*Грецовые сан. ресурсы ограничены,
Грец 4/10, просада, землесортировочного
и обессахарки.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Бурмадов Р. Н.
Миссаинов В. Ч.
Левин В. Н.*