

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2000 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Термишова

Домоуправление № города № 2 Юмурс

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жукова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты окна треб. сроч. ремонта

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

уueb

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ким. решение о ссое, и вводе котельных.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В. Потапов С. Ф.
Мед. Николаев В. Ч.
Левин В. Н.