

6	Состояние подъезда:		
	Стены в подъезде	Частичное отслоение лакокрасочного слоя	Требуется косметический ремонт
7	Теплоснабжение	Трубы и вентиля имеют коррозию	Требуется кап.ремонт
8	Холодное водоснабжение	Трубы проржавели	Требуется капитальный ремонт
9	Горячее водоснабжение	нет	нет
10	Канализация	Трубы чугунные, есть трещины	Требуется текущий ремонт
11	Электроснабжение	Электроснабжение в ветхом состоянии	Требуется капитальный ремонт

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 4 по ул. Тепличной необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

Подписи членов комиссии:

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»

Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.