

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентября 2011 г.

Дом № 815 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Свердловская

Домоуправление № города РРР "ЭРЭУ 12" г. Еланцы

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Сидорова С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. как решено стеновым

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. как решено

з) система центрального отопления Треб. как решено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Требуется сам. ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Выводы и предложения.

*Требуется сам. ремонт стел. фасада, облицовки, труб ГИО и электропроводки.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. В. Ковалев С.А.  
И. В. Ковалев В.В.  
И. В. Ковалев В.В.*