

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » ноября 2007 г.

Дом № 345 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Мухоморова

Домоуправление № города РДР "Югу 12" г. Тамбова

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Суровцев СК

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шаринцев РМ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания требует сан.ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты ослео треб. сан.ремонт

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания треб. сан.ремонт

з) система центрального отопления треб. сан.ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. сан.ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт стел проседа д/р 8/0, огневых, электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.И. Чарняк СК
И.И. Степанова СК
М.В. Левина ВЧ