

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 20 г.
Дом № 314 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Смоковская
Домоуправление № города 000 "ЖСЧ № 2" Пошуря

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен каменый
Число этажей 5 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.И.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жемалова Б.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




 обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется квал. ремонт ступ 410
и электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Рыкoyев С. В.
 Чиколов Б. М.
 Мелик В. А.