

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 20 г.
Дом № 333 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Масловская
Домоуправление № города 000, ЖПСУ № 2, Калинин

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала ниже нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудомов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____
в присутствии техника Щелочков В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется ремонт.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления треб. капл. ремонт 4/0.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. замена.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется капл. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обе сметы к.

Выводы и предложения.

Прибавить кат. решеной электропроводки
группы Ц/О, и решеной мощ. потребителей

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Жуков А. А.
 Жуков А. А.
 Жуков А. А.