

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2011 г.

Дом № 345 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Масловская

Домоуправление № города 000 "ЖКЧ" г. 2. Ташкент

## Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие повала нет повала

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ризабаев С.Р.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Хасанова Б.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется сан. ремонт удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления требуется сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_


обеспечена

**Выводы и предложения.**

Требуется сан. разведка граада,  
фут 4/0, электропровода, освещения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Рахмонов С.Ф.  
Умаров Б.И.  
Левин В.И.