

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 12 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Светлая
Домоуправление № города ООО "ЖСЧ № 2 Тамбов"

Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен обн. кирпичное
Число этажей 2 наличие повала пок. подполки

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Дидухабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Неклянов С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется ремонт кров. работы

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуется утепление стенов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт.

з) система центрального отопления требуется ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется сан. просвет жаркоухода,
обмороки, зуб 4/0, просвет крови.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Дигиталов С.В.
Чикашова С.И.
Левин В.И.