

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2022 г.
Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Меркушиной
Домоуправление № города 000 "ЭТСУ" г. 2. Тамбова

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич
Число этажей 4 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жидикова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов. (окна треб. замазаны)
- е) подвальные помещения удов.
- ж) отмостка вокруг здания треб. сан. ремонт
- з) система центрального отопления треб. сан. ремонт.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство требует сан. ремонт

2. Обеспеченность :




- а) котельных – топливом _____
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт труб 4/0,
обмоточной, электропроводки,
земля окон.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Р. Р. Рустметов С. И.
 Челононов Б. И.
 Микх В. Н.