

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » сентябрь 2003 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Льваевской

Домоуправление № города 000, АТСУ 12 г. Тюлькино

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет, подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабов С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Некрасов В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша приблизительно норм. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт кровли, электропроводки

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Жумабаев В.И.

Жеделенов Б.И.

Левин В.И.