

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 20013 г.

Дом № 3-15 или строение (корпус) 6

по ул. (пер.) Леоновская

Домоуправление № города 000 "ЭТС ЧИ" г. Тюмени

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ратомов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мешков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша сред. кот. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания сред. кот. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания сред. кот. ремонт

з) система центрального отопления удов./сред. (недостаток воды перед)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

требуются ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуются ком. ремонт кровли,
ком. ремонт швов, электропроводки,
отверстия, тех. реем. кровл.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Signature]

[Signature]

Терюбов С.В.

Челкалова В.В.

Секет В.Ф.