

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 20013 г.

Дом № 333 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Сосновские

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ № 2, Ржевский

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала шестые

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вертков С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чижикова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уров

б) чердачное помещение и его вентиляция уров.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания уров

д) входные двери и оконные переплеты уров.

е) подвальные помещения нреб. ремонт

ж) отмостка вокруг здания уров

з) система центрального отопления нреб. ком. ремонт нреб. 4/0

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные нреб. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство перед ком. решением

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

объемов

Выводы и предложения.

Требуется ком. решение генеральной дирекции
приб. 4/0, решить по в. помещений

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

Вершаков С.В.

Александров С.В.

Левин В.А.