

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 20013 г.

Дом № 345 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московские

Домоуправление № города 000 "ЭПСУ" 2. России

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала нет, нормальное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудяков С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания норм. кат. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания норм. кат. ремонт

з) система центрального отопления норм. кат. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

нужно сан. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт артеза,
нужно Ч/О; жепропроводки, отливов*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Турмагов С.В.
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии*