

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » декабря 20013 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Кетсеева

Домоуправление № города 000 "ЗПСЧ" № 2 Тюмени

## Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жидков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения необ. ремонт

ж) отмостка вокруг здания необ. кап. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство треб. ком. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт отсережки, электропроводки, работы по электросети.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Терюшков Е.Г.  
Александров В.И.  
Алексеев В.А.