

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 20013 г.

Дом № 6 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Тяпкинское

Домоуправление № города ООО "ЗРС ЧР" г. Йошкар-Ола

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вартаков С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Мещеряков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты отсут. перепл. решетки

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания перепл. кот. решетки

з) система центрального отопления перепл. кот. решетки

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство предусет. кот. решения

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечить

**Выводы и предложения.**

Предусетие замены окон, кот. решения  
приб 4.10; отсосники, жикнирвоборки

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Мухоматов С.Ф.  
Челлакова В.И.  
Кефев В.Н.