



8	Холодное водоснабжение	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
9	Горячее водоснабжение	Имеется частичная коррозия труб	Требуется капитальный ремонт
10	Канализация	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
11	Электроснабжение	Проводка не соответствует современным требованиям	Требуется капитальный ремонт
12	Вентиляция	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
13	Лифты	В технически исправном состоянии, соответствуют тех.регламенту	Не требуется ремонт

Выводы и предложения: .




Собственникам дома № 315 к.5 по ул. Московской необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

**Подписи членов комиссии:**

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»

  
 \_\_\_\_\_ Раджабов С.К.  
  
 \_\_\_\_\_ Никонова Е.И.  
  
 \_\_\_\_\_ Левин В.Н.