

# АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

апрель 2016 г.

Дом № 2 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Бесединская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1979

Материал стен кирпичный

Число этажей 4

Наличие подвала нет

## Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» Гарматова С.К  
и членов: мастера Шкотинская Н.И рабочих Севине В.И  
представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
	2	3	4	5	6
1	Фундамент			<u>145,8</u> <u>ущерб</u>	
2	Стены каменные	куб.	<u>3065</u>	<u>ущерб.</u>	
3	Стены деревянные	кв. м.		—	
4	Перегородки дерев.	»		—	
5	негораем.	»	<u>216,9</u>	<u>ущерб</u>	
6	перекрытия	чердачное	кв. м.	—	
7		междуетажное	»	<u>160</u> <u>ущерб</u>	
8		санузлов	»	<u>62,4</u> <u>ущерб</u>	
9		подвальное	»	<u>107</u> <u>ущерб</u>	
10	крыша	стропила	п. м.	—	
11		обрешетка	кв. м.	—	
12		кровля	»	<u>283</u> <u>ущерб</u>	<u>раб. сан. ремон.</u>
13		водосточные трубы	п. м.		
14		внутрен. водосток	»	<u>8</u> <u>ущерб</u>	

1	2	3	4	5	6
15	дощатые	кв. м.	724	уров	
16	паркетные	»			
17	линолеум или синтетические	»	144	уров	
18	плиточные	»	16	уров	
19	прочие	»			
20	оконные перепл.	кв. м.	392	уров	
21	двери внутрен.	шт.	1	уров	
22	наружные	»	1	уров	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	140	уров	
24	труб. цент. отоп.	п-м	390	уров	уров. сан. ресурс.
25	радиаторы	секц.		уров	
26	параллельное или калориферное	кв. м.		—	
27	печи на тверд- или газов. топл.	шт.		—	
28	АГВ колонки	»		—	
29	умывальники	»	16	уров	
30	раковины	»	16	уров	
31	водопровод. трубы	п-м	95	уров	уров. сан. ресурс.
32	унитазы	шт.	16	уров	
33	смычные бачки	»	16	уров	
34	канализ. трубы	п-м	82	уров	уров. сан. ресурс.
35	трубы горяч. вод.	»		—	
36	ванны	шт.	16	уров	
37	душев	»	16	уров	
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»	16	уров	
39	трубы газовые	п-м		уров	
40	Плиты гипсовые	шт.	16	уров	
41		»		—	
42	электрические	»		—	
43	телевидение	общ. ант.		—	
44	лифты	шт.		—	
45	световая электропроводка	п-м		уров	уров. сан. ресурс.
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт.	1	уров	уров. сан. ресурс.
48	электрощитов	»		—	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м	12,2	уров	
50	мусоропр. ствол	»		—	

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	16	уров	
52	эркеры	»		-	
53	лестницы	ступени	»	66	уров
54		площадки	кв. м.	86	уров
55		ограждения	п-м	16,1	уров
56	мусоросб. камеры	шт.		-	
57	тепловые узлы	»	1	уров	пред. сан. реекон.
58	помойные ямы	шт.		-	
59	бельевая площадка	»		-	
60	грибки	»		-	
61	песочницы	»	1	уров	
62	комплексные дет. площадки	»	1	уров	
63	комплексные спорт. площадки	»		-	
64	скамейки	»	2	уров	
65	контейнерные площадки	»		-	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		уров	
67	отмостки	»	48	уров	пред. сан. реекон.
68	цоколя	кв. м.	48	уров	

Выводы и предложения Предупреждаю сан. реекон. о приводе, предупреждении  
водоотвода, свалок гн. оправоже, выведение  
человеческих, гигантских чулков.  
Также реекон. консультации.

Подписи:

Председатель комиссии:

С.А. Радмадов

Члены комиссии:

Н.И. Шкотине

В.Н. Левин