

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

апрель 20/6г.

Дом № 5 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Гагаринская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1991

Материал стен хр. панелочный

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвалы

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» инженер Раднабов С.Р.

и членов: мастера Шкотиню И.И. рабочих Лебедев В.Н.

представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
2	3	4	5	6	
1	Фундамент		331	удов.	
2	Стены каменные	куб.	823,7	удов.	
3	Стены деревянные	кв. м.		—	
4	Перегородки дерев.	»		—	
5	негораем.	»	3943,6	удов.	
6	чердачное	кв. м.	1080	удов.	
7	междуетажное	»	3940	удов.	
8	санузлов	»	333	удов.	
9	подвальное	»	11464	удов.	
10	стропила	п. м		—	
11	обрешетка	кв. м.		—	
12	кровля	»	1198	удов.	уздеч. сеч. рулон.
13	водосточные трубы	п. м			
14	внутрен. водосток	»	108	удов.	


1	2	3	4	5	6
15	Полы	дощатые	кв. м.	3950,8 уров.	
16		паркетные	»	-	
17		линолеум или синтетические	»	810 уров.	
18		плиточные	»	90 уров.	
19		прочие	»	-	
20	Проемы	оконные перепл.	кв. м.	19,2 уров.	
21		двери внутрен.	шт.	6 уров.	
22		наружные	»	6 уров.	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	1800	уров.	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	986 уров.	уров. сан. расход
25		радиаторы	секц.	-	
26		параллельное или калориферное	кв. м.	-	
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт.	-	
28		АГВ колонки	»	-	
29	водопровод	умывальники	»	90 уров.	
30		раковины	»	90 уров.	
31		водопровод. трубы	п-м	480 уров.	уров. сан. расход
32	канализация	унитазы	шт.	90 уров.	
33		смывные бачки	»	90 уров.	
34		канализ. трубы	п-м	20 уров.	
35	трубы горяч. вод.	»	90 уров.		уров. сан. расход
36	ванны	шт.	98 уров.		
37	душев.	»	98 уров.		
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»	-		
39	трубы газовые	п-м	-	уров.	
40	Плиты	гипсовые	шт.	90 уров.	
41		»	-	-	
42		электрические	»	-	
43	телевидение	общ. ант.	-		
44	лифты	шт.	-		
45	световая электропроводка	п-м	-	уров.	уров. сан. расход
46	силовая электропроводка	»	-	уров.	
47	вводные устройства	шт.	2 уров.		уров. сан. расход
48	электрощитов	»	-	уров.	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м	-	уров.	
50	мусоропр. ствол	»	-	-	

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	90	у碌в	
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	»	528	у碌в
54		площадки	кв. м.		у碌в
55		ограждения	п-м	88.6	у碌в
56	мусоросб. камеры	шт.		—	
57	тепловые узлы	»	3	у碌в	зел. син. речев
58	помойные ямы	шт.		—	
59	бельевая площадка	»		—	
60	грибки	»		—	
61	песочницы	»	1	у碌в	
62	комплексные дет. площадки	»	1	у碌в	
63	комплексные спорт. площадки	»		—	
64	скамейки	»	2	у碌в	
65	контейнерные площадки	»		—	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		у碌в	
67	отмостки	»	260	у碌в	зел. син. речев
68	цоколя	кв. м.	260		


Выводы и предложения Предусматриваются зеленые речевые зоны
водоемовода, все, склоноваты к. сероводород
внешне удачества высоких у碌в, отечествен

Подписи:

Председатель комиссии:

 С.Р. Ростовцев

Члены комиссии:

 Н.И. Никонцев

 В.Н. Левченко