

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 20016

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000, 29912

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кк-пан.

Число этажей 2 наличие подвала нет-пан.

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагжабов с.к  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шришма М.Ч произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша ухаб (фронт. свес. роллоны)

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания ухаб (фронт. свес. роллоны)

д) входные двери и оконные переплеты ухаб.

е) подвальные помещения ухаб.

ж) отмостка вокруг здания ухаб (фронт. свес. роллоны)

з) система центрального отопления ухаб (фронт. свес. роллоны)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ухаб (фронт. свес. роллоны)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *удов. (обед. ком. район)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечен*

Выводы и предложения.

*Требуется ком. районной службы, обеспечить  
сервисизацией сетей, фонд ЧТО, фонд учета  
железнодорожных.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Родинабов С. И.*

*Шевченко А. М. У.*

*Левин В. Н.*